

関係各位

2025 年 10 月 2 日

株式会社 明電舎

代表取締役 執行役員社長 井上 晃夫

当社沼津事業所における破裂事故の発生について

2025 年 10 月 2 日（木）午前 10 時 20 分頃、株式会社明電舎 沼津事業所（静岡県沼津市）において、アクリル製圧力容器の破裂が発生した影響で、従業員 3 名が負傷しましたが、命に別状はありません。負傷した皆様ならびにご家族様には心よりお見舞い申し上げます。

なお、本事故による火災や有害物質の流出は発生しておりません。
近隣住民の皆様、お客様、お取引先様及び関係当局の皆様に、多大なるご心配やご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

当社は、今回の事態を重く受け止めており、事故原因を調査中です。今後、現場検証の結果も踏まえて、再発防止策の策定等に全力で取り組みます。
本件の経緯について、下記のとおりご報告いたします。

記

1. 事故の発生日時

10 月 2 日（木）午前 10 時 20 分頃

2. 事故の発生場所

静岡県沼津市東間門字上中溝 515 株式会社明電舎 沼津事業所 第 3 工場
（変電機器の製作、試験を行う工場）

3. 事故内容

真空インタラプタの耐電圧試験用のアクリル製圧力容器が破裂し、破損した容器の破片によって負傷した従業員 3 名が救急搬送され、耳の不調を訴えた派遣社員 1 名が診察を受けています。

4. 生産への影響

本事故は製品開発中に発生したものであり、生産への影響はございません。
現在のところ類似設備の点検を実施しております。

以 上